

1. Modalidad del permiso MATERIA PELIGROSA	2. Número de placa CL257419	3. Fecha de Emisión 20/09/2021	4. Fecha de vencimiento 20/09/2022
--	---------------------------------------	--	--

5. CARACTERISTICAS DEL AUTOMOTOR	6. CARACTERISTICAS DEL REMOLQUE
---	--

5.1. Clase C2	5.6. Año 2011	6.1. Placa (s)
5.2. Número de VIN KMFJA17BPBC170583	5.7. Modelo HD45	6.2. Marca
5.3. Marca HYUNDAI	5.8. Número de chasis	6.3. Año
5.4. Carrocería FURGON	5.9. Número de motor	6.4. Nombre del propietario
5.5. Propietario SOLUCIONES INTEGRALES EN RECICLAJE S.A.		6.5. Carrocería
5.10. Ancho (cm) 205	5.11. Alto (cm) 290	5.12. Longitud (cm) 518
		6.6. Número de VIN o Serie
		6.7. Ancho (cm)
		6.8. Alto (cm)
		6.9. Longitud (cm)

7. PESOS (TON) DISTANCIAS ENTRE EJES (CM)	8. PESOS (TON) Y DISTANCIAS ENTRE EJES (CM)
--	--

7.1. PMA 4.50	7.2. Tara (Peso Vacío) 2.71	7.3. Carga útil 1.79	8.1. PMA	8.2. Tara (Peso Vacío)	8.3. Carga útil
-------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------	------------------------	-----------------

9. Observaciones: Limitado por capacidad según fabricante art. 13, inc d, ley 8078	Peso Eje 1 1.65	Dist. Ejes 1-2 265
	Peso Eje 2 2.87	Dist. Ejes 2-3 ---
	Peso Eje 3 ---	Dist. Ejes 3-4 ---
	Peso Eje 4 ---	Dist. Ejes 4-5 ---
	Peso Eje 5-6 ---	Dist. Ejes 5-6 ---

10. Firma del funcionario que confecciona el permiso
Gladys Coto Alarcos

10.1. Firma de funcionario que revisa el permiso
José Pedro Cella

10.2. Firma de funcionario que entrega el permiso
[Firma]

